



Адрес:
Пощенски код:
телефон:
Факс:
E-mail:
Интернет
страница:

Механик:
Дата: 8/25/2013
Регистрационен номер:
Километраж:
Превозно средство: Alfa Romeo - 145 - 2000

Кодове за грешка

Дизел (AR 32303 - EDC 15 - MT/AT)

ДТС код на диагностичен проблем, грешка	Описание
P0235	- Форсиране на турбокомпресора сензор А верига неправилно функциониране
P0191	- Налягане горивна рейка сензорна верига обхват/представяне